



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1312-8 /2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne 22 -07- 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Instalace termostatických ventílů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně**“.

Znění Žádosti o dodatečné informace č. 1:

Dotaz č. 1.1

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že by se naše společnost ráda účastnila VŘ "Instalace termostatických ventílů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně", bych se rád zeptal na nejasnost u projektové dokumentace, u souboru „291886-8880-627-priloha-c.5-projektova-dokumentace-pd-blok-d.rar“, kde jsou následující půdorysy:

- Objekt „D“ část 1 – 1. PP
- Objekt „D“ část 1 – 1. NP
- Objekt „D“ část 2 – 1. NP
- Objekt „D“ část 3 – 1. NP
- Objekt „D“ část 1 – 2. NP

Chybí zde (nikde jsem je nenašel) půdorysy:

- Objekt „D“ část 2 – 1. PP
- Objekt „D“ část 3 – 1. PP
- Objekt „D“ část 2 – 2. NP
- Objekt „D“ část 3 – 2. NP

Prosím o doplnění (pokud existují) chybějících půdorysů.
Mockrát děkuji za spolupráci.

Odpověď č. 1.1

Projekt „Instalace termoventilů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně“ obsahuje pouze výkresy půdorysů, na kterých jsou zakreslena tělesa s uvedením nově osazených armatur.

Objekt D je stavebně rozdělen do 3 částí. Výkresy jednotlivých podlaží těchto částí jsou obsaženy v původní dokumentaci, ze které čerpal a označení jednotlivých částí přebíral současný projekt. V některých původních půdorysech nejsou žádná tělesa, pouze potrubní rozvod, který není předmětem úprav.

Tyto výkresy tedy nejsou součástí nového projektu. Z výše uvedeného důvodu nejsou půdorysy: Objekt „D“ část 2 – 1. PP, Objekt „D“ část 3 – 1. PP (uvedené jako chybějící) obsaženy v nové dokumentaci. Objekt D část 2 a 3 nemají 2.NP a z tohoto důvodu nejsou chybějící výkresy: Objekt „D“ část 2 – 2. NP, Objekt „D“ část 3 – 2. NP obsaženy v nové dokumentaci.

v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580